決型HARVEST

ГРАБЛИ КОЛЕСНО-ПАЛЬЦЕВЫЕ Серии SWR9 (ГКП-6.1М-2ГЦ) SWR11 (ГКП-7.2М-2ГЦ) SWR13 (ГКП-8.4М-2ГЦ)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ



ВНИМАНИЕ!

В связи с дальнейшим усовершенствованием конструкции грабель в тексте и рисунках настоящего руководства по эксплуатации могут встречаться некоторые несоответствия с внесёнными конструктивными изменениями, не влияющими на технологический процесс работы.

Символы, используемые в руководстве:



Несоблюдение описанных рекомендаций может привести к увечью, смерти человека или серьёзному повреждению машины.



Несоблюдение описанных рекомендаций угрожает повреждением машины в результате неправильного использования.



Символ, указывающий на полезную информацию.

ПРИМЕЧАНИЕ

漁場HARVEST

Оглавление

1.	ВВЕДЕНИЕ	4
2.	ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	4
3.	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	8
4.	СБОРКА МАШИНЫ	10
5.	СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВКИ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ	26
5.1.	ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПОДГОТОВКА ГРАБЕЛЬ К РАБОТЕ	29
5.2. «BOI	ПЕРЕВОД ГРАБЕЛЬ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ «СГРЕБАНИЕ» В ПОЛ РОШЕНИЕ» И ОБРАТНО.	
5.3.	ОБКАТКА ГРАБЕЛЬ	31
6.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	32
7.	ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	34
8.	ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ	35
9.	УЧЕТ РАБОТЫ, ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ОТН	KA3OB 35
10.	ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	36
11.	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	36
Прил	пожение А	38
Прил	пожение Б	39
Прил	пожение В	40
Прил	пожение Г	42
Прип	пожение Л	44

1. ВВЕДЕНИЕ

В настоящем руководстве по эксплуатации можно ознакомится с устройством и особенностями эксплуатации, последовательностью сборки и регулировки колесно-пальцевых грабель HARVEST SWR 9/11/13 (далее — грабли SWR 9/11/13) предприятия-изготовителя ООО «ХАРВЕСТ». В руководстве приведены практические рекомендации по подготовке грабель SWR 9/11/13 к эксплуатации, работе с ними, техническому обслуживанию и технике безопасности. При изучении конструкции грабель SWR 9/11/13 и в процессе их использования следует дополнительно руководствоваться техническим описанием и инструкцией по эксплуатации трактора, в агрегате с которым они работают.

Руководство по эксплуатации должно находиться непосредственно у персонала, работающего с граблями SWR 9/11/13 и занимающегося их техническим обслуживанием.



Перед началом работы обязательно изучите данное руководство. Использование рекомендаций позволит избежать угроз, исправно и эффективно использовать машину, а также сохранить гарантию в течение срока, определенного производителем.



2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Колесно-пальцевые грабли предназначены для сгребания подвяленной и сухой массы из валков и прокосов, и формирования валков заданной ширины, а также оборота ранее сформированных валков.

Грабли агрегатируются с тракторами тягового класса от 0.9 тс, оборудованы гидравлическим механизмом перевода машины из рабочего положения в транспортное и наоборот. Пальцевые колёса, расположенные под углом к направлению движения грабель, приводятся в движение за счёт сцепления с поверхностью почвы. Вращаясь, пальцевые колеса захватывают подвяленную массу, последовательно передавая от первого к крайнему, образуя на выходе валок. При движении секции вдоль валка, последний сдвигается в сторону и оборачивается.

Процесс ворошения производится за счёт изменения положения секций грабель, когда каждое рабочее колесо, перемещаясь и вспушивая массу, не подаёт её в зону действия следующего колеса.

Грабли оборудованы двумя гидроцилиндрами (далее - ГЦ) и трехходовым краном, что обеспечивает попеременную работу секций.

Технические характеристики грабель приведены в таблице 1.

浄ಳHARVEST

Таблица 1

Наименование показателя		Значение показателя			
Модель грабель		SWR 9	SWR 11	SWR13	
Тип			Прицепные		
Агрегатирование с тракторами тягового класса, от	тс		0,9		
Число рабочих колес	ШТ	9	11	13	
Среднее рабочее колесо			Да		
Режим работы		Сгреб	бание / Ворош	іение	
Одностороннее сгребание/ворошение			Да		
Ширина захвата сгребание (max) $\frac{1}{2}$	M	5,8	7	8,2	
Ширина захвата ворошение $(max)^{\frac{1}{2}}$ м		6 6,5			
Ширина валка (max/min) $\frac{1}{}$		1,2 / 0,9			
Высота валка ²	M	0,31			
Межвалковое расстояние $(max)^{\frac{1}{2}}$	M	5,6	6,8	8,1	
Производительность (max) $\frac{3}{}$	га/ч	10,4	12,6	14,7	
Диаметр рабочих колес	M		1,36		
Количество граблин (спиц) в колесе	ШТ		40		
Толщина граблин (спиц)	S		7		
Рабочая скорость	км/ч	15			
Транспортная скорость	км/ч	20			
Транспортные колеса			175/65 R14		
Габариты рабочие (д/в/ш), не более	M	5,9/1,5/6,6	7,2/1,5/8,2	7,2/1,5/9	
Габариты транспортные (д/в/ш), не более		6/2,8/3,4	7,3/2,8/3,4	7,3/2,8/3,4	
Масса, не более	КГ	560	680	725	
Количество обслуживающего персонала (оператор)			1		



- 1. Значения показателя варьируются в указанном диапазоне в зависимости от режима работы. Подробную информацию о режимах работы смотрите в разделе 5. Способы регулировки и режимы работы.
- 2. Указанные значения зависят от урожайности и могут изменяться как в большую, так и в меньшую сторону.
- 3. Приведены показатели теоретической производительности грабель без учета различных факторов, влияющих на показания.

浄戦HARVEST

Как показано на схеме (рисунок 1, рисунок 1.1, рисунок 1.2) основными узлами грабель колёсно-пальцевых серии SWR 9/11/13 являются:

1 – несущая рама; 2 – телескопический кулак; 3 – сцепка; 4 – секция левая с набором пальцевых колес; 5 – секция правая с набором пальцевых колес; 6 – центральное пальцевое колесо.




Рисунок 1 – Основные узлы SWR 9




Рисунок 1.1 – Основные узлы SWR 11




Рисунок 1.2 – Основные узлы SWR 13

Несущая рама 1 (рисунок 1, рисунок 1.1, рисунок 1.2), состоящая из несущей балки, дышла, балочных опор с транспортными колесами выполняет несущую функцию, соединяя в единый агрегат узлы и детали грабель. Несущая рама 1 оснащена сцепкой 3 (рисунок 1, рисунок 1.1, рисунок 1.2) для агрегатирования к трактору. Грабли оборудованы по обе стороны несущей рамы 1 телескопическими кулаками 2 (рисунок 1, рисунок 1.1, рисунок 1.2) с парой ГЦ и трехходовым краном для перевода грабель из рабочего положения в транспортное и обратно, а также для переменной работы секций. Снизу телескопический кулак опирается на амортизационную пружину регулировочным винтом для плавности работы по неровностям поля. Секция левая 4 и секция правая 5 (рисунок 1, рисунок 1.1, рисунок 1.2) с набором пальцевых колес устанавливаются на телескопический кулак 2 и фиксируются в рабочем диапазоне регулировочной тягой.

Грабли SWR 9/11/13 комплектуются центральным пальцевым колесом 6 (рисунок 1, рисунок 1.1, рисунок 1.2). Центральное колесо предназначено для сгребания скошенной массы в средней зоне грабель с целью обеспечения более качественного последующего подбора валка. При переводе грабель в транспортное положение и обратно привод центрального колеса 6 (рисунок 1, рисунок 1.1, рисунок 1.2) осуществляется тросом, соединяющим телескопический кулак и брус среднего колеса через систему блоков.

Колеса устроены таким образом, что при выходе из строя граблины нет необходимости полностью разбирать колесо или снимать его с секции.

設设HARVEST

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Грабли SWR 9/11/13 являются машиной повышенной опасности. Прежде, чем приступить к работе, оператору следует изучить настоящую инструкцию по эксплуатации и рекомендации по технике безопасности. Производите сборку грабель с использованием подъёмно-транспортных устройств. Соблюдайте последовательность операций сборки, изложенных в настоящей инструкции.

Техническое обслуживание и регулировку машины производите только после установки ее на опорную поверхность или специальные подставки, при заглушенном двигателе и заблокированных тормозах трактора.

Во избежание несчастных случаев при работе и техническом обслуживании грабель

НЕОБХОДИМО:

- Провести инструктаж по технике безопасности с оператором;
- В процессе работы машины в кабине трактора должен находиться только оператор;
- Включение рычагов производить, только находясь на сидении трактора;
- Перед запуском двигателя рычаги управления гидрораспределителем привести в нейтральное положение;
- Следить за креплением машины к трактору;
- Производить регулировку, очистку и устранение неисправностей грабель при выключенном двигателе и заблокированных тормозах трактора;
- При переводе грабель в транспортное положение и обратно строго придерживайтесь порядка, указанного настоящей инструкцией;
- При переездах через препятствие или при разворотах производить перевод грабель в транспортное положение во избежание поломок и деформаций рабочих колес;
- Производите транспортировку грабель со скоростью, обеспечивающей устойчивое движение грабель, но не более 20 км/ч, на поворотах и при преодолении препятствий скорость не должна превышать 5 км/ч;
- При транспортировке грабель производите дополнительное соединение их с трактором при помощи страховочной цепи или троса;
- Перегон грабель по дорогам общего пользования производите в соответствии с правилами дорожного движения.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Перевозить при помощи грабель людей, животных и какие-либо предметы;
- Использовать машину не по назначению;
- Присутствие посторонних лиц в непосредственной близости от работающего агрегата;
- Накачивать шины без периодической проверки давления в процессе накачки;
- Работать на наклонных поверхностях с углом наклона, превышающим 8°поперек склона и 12° вдоль склона;
- Использовать надставки для ключей при сборке грабель.

Остальные требования по технике безопасности по ГОСТ 12.2.111-85.

浄ಳHARVEST

Предупредительные пиктограммы, расположенные на машине информируют оператора об опасностях и угрозах, которые могут появиться в ходе работы машины. Их значение поясняется в таблице 2. Необходимо соблюдать чистоту и разборчивость символов.

Таблица 2

Изображение	Значение символа	Расположение
	Прочитайте руководство по эксплуатации перед использованием грабель.	Дышло
	Прочитайте руководство для выполнения надлежащих работ по сервису.	Дышло
	Выключите двигатель и выньте ключ из замка зажигания перед началом операций по обслуживанию или ремонту.	Дышло
*	Соблюдайте осторожность при работах на склонах. Опасность опрокидывания трактора.	Дышло
1	Соблюдайте безопасное расстояние от передвигающихся грабель.	Дышло
À	Никогда не работайте под поднятыми секциями, если они не заблокированы.	Рабочая секция
	Не ищите места утечки масла с помощью рук. Под высоким давлением масло способно проникать в кожу и вызывать сильные повреждения.	Дышло
\$WR 9 \$WR 11 \$WR 13	Модель грабель, комплектация колес.	Балка несущая

設设HARVEST

4. СБОРКА МАШИНЫ

Грабли отгружаются предприятием-изготовителем в разобранном виде несколькими упаковочными местами. При получении новых грабель вскройте пакет с документацией и проверьте наличие упаковочных мест.

Развяжите связки и разложите части грабель на ровном месте так, чтобы каждую из них было хорошо видно.

При сборке пользуйтесь настоящей инструкцией, соблюдайте следующие правила и порядок, изложенный ниже:

- смажьте перед сборкой все трущиеся части солидолом;
- детали с указанием ЛЕВАЯ и ПРАВАЯ определяйте по ходу движения грабель.



ВНИМАНИЕ

Во избежание разрушения болтовых соединений ознакомьтесь с приложением А.

Отклонения от расчетной затяжки могут приводить как к перетяжке, так и недотяжке соединения. Напряжение в сечении болта при перетяжке вызывает разрушение болта. Недотяжка приводит к сдвигу деталей, раскрытию стыков, протечкам в гидросистемах и другим нарушениям.



Описание процесса сборки грабель приводится на примере модели SWR 13.

ПРИМЕЧАНИЕ

Сборка моделей SWR 11 и SWR 9 имеет незначительные отличия.

Шаг 1 – Установка балки опорного колеса.




Рисунок 2 — Установка балки опорного колеса Для установки балки опорного колеса Вам потребуется нижеприведенный список узлов и ЗИП

№	Наименование	Количество шт.
1	Балка несущая	1
2	Балка опорного колеса (Правая)	1
2a	Балка опорного колеса (Левая)	1
3	Болт М14х140	8
4	Шайба 14	16
5	Пружинная шайба 14 (Гровер)	8
6	Гайка М14	8
7	Раскос	2
8	Болт М12х140	1
9	Шайба 12	6
10	Пружинная шайба 12 (Гровер)	3
11	Гайка М12	3
12	Болт М12х110	2

Для удобства сборки установите балку несущую (1) на пару опор высотой 0,6 м.

Совместите штырь балки опорного колеса [Правая] (2) и отверстие на балке несущей (1) как показано на (рисунок 2) с обратной стороны совместите штырь балки опорного колеса [Левая] (2а) после чего закрепить их с помощью восьми болтов $M14\times140$ (3, 4, 5, 6).

Совместите отверстия раскоса (7) с отверстием на балке опорного колеса [Левая] (2a) и зафиксируйте болтом M12x140 (8, 9, 10, 11), повторите операцию для балки опорного колеса [Правая] (2) после чего совместив отверстия на балке несущей (1) и раскосах (7) зафиксируйте болтом M12x110 (12, 9, 10, 11).

浄ಳHARVEST

Шаг 2 – Установка опорных колес и дышла.





Рисунок 3 — Установка опорных колес и дышла Для установки опорных колес и дышла Вам потребуется нижеприведенный список узлов и ЗИП

No	Наименование	Количество
312	Паименование	шт.
1	Колесо 185/70 R14	2
2	Автомобильный болт	8
3	Колпачок ступицы	2
4	Дышло	1
5	Болт M12x45	12
6	Шайба 12	24
7	Пружинная шайба 12 (Гровер)	12
8	Гайка М12	12
9	Опорная нога	1
10	Палец 14х85 с цепочкой	1

Установите колесо (1) (рисунок 3) на ступицу балки опорного колеса [Левая] (2а) (рисунок 2) и притянете автомобильным болтом (2) (рисунок 3). После чего повторите операцию для балки опорного колеса (правая) (2) (рисунок 2). Затем закройте ступицу колпачком ступицы (3) от попадания грязи (рисунок 4).

Для установки дышла (4) совместите отверстие на замке дышла (4) (рисунок 3) с отверстиями на замке балки несущей (1) (рисунок 2) и зафиксируйте болтами M12x45 (5, 6, 7, 8) (рисунок 3).

Для устойчивости в дальнейшей сборки и собранной машины на стоянке необходимо установить опорную ногу (9) в посадочное гнездо на дышле (4) и застопорить пальцем (10) (рисунок 3).






Рисунок 4 – Установка опорной ноги в рабочем положении и на стоянке

浄ಳHARVEST

 \coprod аг 3 — Установка поворотного механизма.




Рисунок 5 – Установка телескопических кулаков с амортизацией и сцепки на дышло

設場HARVEST

Для установки балки опорного колеса Вам потребуется нижеприведенный список узлов и ЗИП

No	Hamana	Количество
Νō	Наименование	шт.
1	Пружина	2
2	Поршень	2
3	Гайка М20	4
4	Гайка М24	2
5	Болт опорный	2
6	Кулак поворотный (Правый)	1
6a	Кулак поворотный (Левый)	1
7	Палец 40х165 резьбовой	2
8	Гайка M30	
9	Шайба 30	
10	Болт M10x20	2
11	Пружинная шайба 10 (Гровер)	2
12	Масленка (Тавотница)	2
13	Штанга выдвижная	2
14	Палец 20х140 с цепочкой	2
15	Тяга винтовая	2
16	Палец 18х50	2
17	Шайба 18	2
18	Шплинт 5х45	2
19	Палец 20х200 с цепочкой	2
20	Сцепка	1
21	Болт М16х130	2
22	Шайба 16	4
23	Пружинная шайба 16 (Гровер)	2
24	Гайка М16	2

Установите пружину (1) в посадочный стакан на балке опорного колеса [левая], закройте пружину (1) поршнем (2) и зафиксируйте поршень от вылета двумя гайками (3), повторите операцию для балки опорного колеса [правая] (рисунок 5).

Установите болт опорный (5) со стопорной гайкой (4) в кулак поворотный [левый] (6a), установите кулак поворотный левый) (6a) на балку опорного колеса зафиксировав пальцем 40x165 резьбовым (7), зафиксировав гайкой M30 (8,9) и болтом M10x20 (10) с шайбой пружинной (гровер) (11) от проворота, повторите операцию для балки опорного колеса [правая] (рисунок 5). Установите масленку (12) в резьбовой палец 40x165 (7) для смазки узла.

Установите штангу выдвижную (13) в поворотные кулаки (6,6а) и зафиксируйте пальцем 20x140 (14) (рисунок 5). Закрепите тяги винтовые (15) пальцем 18x50 (16,17,18) на поворотных кулаках (6, 6а) и штангах выдвижных (13) (рисунок 5).

Используйте палец 20х200 (19) для фиксации грабель в транспортном положении.

Для установки сцепки (20) совместите отверстия в посадочном профиле на дышле с отверстиями на сцепки (20) и зафиксируйте болтами М16х130 (21, 22, 23, 24) (рисунок 5).

海型HARVEST

Шаг 4 – Установка гидравлической системы подъема.




Рисунок 6 – Установка гидравлической системы подъема

海曼HARVEST

Для установки гидравлической системы подъема Вам потребуется нижеприведенный список узлов и ЗИП

No	Наименование	Количество
110	Паименование	шт.
1	Гидроцилиндр ГЦ	2
2	Замедлитель	2
3	Уплотнительное кольцо	2
4	Сапун	2
5	Палец 24х100	4
6	Шайба 27	4
7	Шплинт	4
8	Трехходовой кран	1
9	Болт М6х55	2
10	Шайба 6	4
11	Шайба пружинная 6 (гровер)	2
12	Гайка М6	2
13	Рукав высокого давления 0,6 м.	2
14	Рукав высокого давления 3,2 м.	1
	Для SWR 11/13	
15	Соединитель М20х1,5	1
16	Рукав высокого давления 1,4 м.	1

Перед монтажом гидроцилиндра (1), удалите заглушки, закрутите в штоковую полость замедлитель (2) с уплотнительным кольцом (3), сапун (4) закрутите в поршневую полость (рисунок 6).

Совместите вилку Γ Ц (1) с проушиной на балке опорного колеса [левой] и вилку штока Γ Ц (1) с проушиной кулака поворотного (левый) и закрепите при помощи пальцев 25x100 (5, 6, 7), повторите операцию для балки опорного колеса (правая) (рисунок 6).

Установите трехходовой кран (8) на кронштейн на балке несущей и закрепите болтами M6x55 (9, 10, 11, 12).

Соедините $\Gamma \coprod (1)$ и трехходовой кран (8) рукавами высокого давления 0,6м. (13). Соедините рукав высокого давления 3,2 м. (14) с трехходовым краном (8) пропустив через удерживающие скобы на дышле и балке несущей (рисунок 6).

Для удлинения магистрали соедините рукав высокого давления 3,2 м. (14) и рукав высокого давления 1,4 м. (16) используя соединитель M20x1,5 (15).



ОПАСНО

Не используйте руки, чтобы наощупь найти источник утечки масла. Гидравлическое масло под давлением, попадая на кожу, может нанести серьезные увечья.



浄ಳHARVEST

Шаг 5 – Установка бруса навески.




Рисунок 7 — Установка бруса навески Для установки бруса навески Вам потребуется нижеприведенный список узлов и ЗИП

No	Наименование	Количество
745	Паименование	шт.
1	Брус навески (Левый)	1
1a	Брус навески (Правый)	1
2	Палец 28х125 резьбовой	2
3	Шайба 20	2
4	Гайка 20х1,5 низкая	4
5	Болт М10х20	2
6	Шайба пружинная 10 (гровер)	2
7	Тяга угла атаки	2
8	Шплинт пружинный	2
9	Палец 18х50	2
10	Палец 18х50 с цепочкой	2

Установите брус навески [левый] (1a) на штангу выдвижную совместив отверстия (рисунок 7). Зафиксируйте брус навески пальцем 28x125 резбовым (2, 3, 4, 5, 6) (рисунок 7).

Установите тягу угла атаки (7) одной вилкой на кулак поворотный зафиксировав пальцем 18х50 (8, 9) и совместите отверстия второй вилки с отверстиями на брусе навески (левый) (1а) после чего зафиксируйте пальцем 18х50 с цепочкой (10) (рисунок 7).

Повторите данный процесс установки для бруса навески (правый) (1) соблюдая последовательность.




Рисунок 8 – Брус навески SWR 9




Рисунок 9 – Брус навески SWR 11/13

浄ಳHARVEST

Шаг 6 – Установка удлинителя бруса навески.




Рисунок 10 — Установка удлинителя бруса навески

20

13, 14, 15, 16 8, 9, 10, 11, 12 17, 18, 19

Рисунок 11 — Установка механизма среднего колеса

海曼HARVEST

Для установки удлинителя бруса навески и механизма среднего колеса Вам потребуется нижеприведенный список узлов и ЗИП

No	Hawtovanovyca	Количество
745	Наименование	шт.
1	Удлинитель (Правый)	1
1a	Удлинитель (Левый)	1
2	Переходник	2
3	Болт М12х45	16
4	Шайба 12	32
5	Шайба пружинная 12 (гровер)	16
6	Гайка М12	16
7	Заглушка	
8	Кронштейн среднего колеса	1
9	Болт М10х35	4
10	Шайба 10	8
11	Шайба пружинная 10 (гровер)	4
12	Гайка М10	4
13	Колено среднего колеса	1
14	Палец 18х145	1
15	Шайба 18	2
16	Шплинт 5х45	2
17	Трос	1
18	Такелажная скоба М8	2
19	Зажим троса	4
20	Палец 14х90 с цепочкой	1

Монтаж удлинителя бруса навески осуществляется посредством совмещения замкового соединения удлинителя левого (1а) и бруса навески левого. Зафиксируйте замковое соединение используя болты M12x45 (3, 4, 5, 6), установив переходник (2) с внутренней стороны грабель. Далее повторите операцию установки удлинителя для противоположной стороны грабель. Во избежание попадания воды и грязи во внутрь навески, закройте торцы навески используя декоративные заглушки 80x80 (7) (рисунок 10).

Установите кронштейна среднего колеса (6), и зафиксируйте болтами M10x35 (7, 8, 9, 10), на балку несущую (рисунок 11). Для привода механизма среднего колеса (6) в движение пропустите один конец троса через систему роликов на механизме среднего колеса (6) и используя зажим троса (13) с формируйте на конце петлю для соединения колена среднего колеса через такелажную скобу М8 (12). На втором конце троса образуйте петлю используя зажимы троса (13) и зацепите к кулаку поворотному правому с рычагом подъема через такелажную скобу М8 (18). При необходимости отрегулируйте длину троса.

浄戦HARVEST

Шаг 7 – Установка малого бруса навески.




Рисунок 12 – Установка малого бруса

Для установки малого бруса навески Вам потребуется ниже приведенный список узлов и ЗИП

№	Наименование	SWR 13	SWR 11	SWR 9
1	Брус малый (Правый)	3	2	2
1a	Брус малый (Левый)	3	2	2
1.1	Брус малый одно колесный (Правый)	-	1	-
1.1a	Брус малый одно колесный (Левый)	-	1	-
2	Прижим	6	6	4
3	Болт М12х45	12	12	8
4	Шайба 12	24	24	16
5	Шайба пружинная (гровер) 12	12	12	8
6	Гайка M12	12	12	8

Установите брус малый (1a) в посадочное место на брусе навески и зафиксируйте фланцевое соединение от поворота и вылета крючковым прижимом (2) застопорив болтами M12x45 (3, 4, 5, 6) (рисунок 12).

Повторите операцию по установка бруса в соответствии с Вашей моделью грабель.




Рисунок 13 – Брус малый




Рисунок 14 – Брус малый одноколесный

Фланцевое крепление малых брусьев обеспечивает необходимое качение рабочих колес для плавной работы по неровностям поля.

Ступичный узел бруса построен на автомобильной ступице с коническими подшипниками, что позволяет выдерживать высокую нагрузку радиальной и осевой направленности.

漁場HARVEST

Шаг 8 – Установка рабочих колес.




Рисунок 15 – Установка рабочих колес

Для установки малого бруса навески Вам потребуется ниже приведенный список узлов и ЗИП

No	Наименование	SWR 13	SWR 11	SWR 9
1	Колесо рабочее (Правое)	6	5	4
1a	Колесо рабочее (Левое)	7	6	5
2	Болт М10х35	52	44	36
3	Шайба 10	104	88	72
4	Шайба пружинная (гровер) 10	52	44	36
5	Гайка M10	52	44	36

Перед установкой распределите рабочие колеса на левые и правые (рисунок 16). Установите рабочее колесо [левое] (1) на левую сторону грабель по ходу движения прижимами в сторону от грабель (рисунок 15). Зафиксируйте колесо к ступицы используя болты M10x35 (2, 3, 4, 5).




Рисунок 16 – Рабочие колеса

設设HARVEST

5. СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВКИ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Для обеспечения качественной работы грабель проведите регулировку давления рабочих колёс на почву. С помощью опорного винта (1) и амортизационной пружины (2) (рисунок 17) отрегулируйте секции таким образом, чтобы граблины (спицы) всех рабочих колёс коснулись почвы (регулировку производите на ровной площадке в рабочем положении).




Рисунок 17 – Регулировка давления на почву

Ширину захвата отрегулируйте, передвигая балку подвижную (3) на необходимое отверстие в диапазоне от 1 до 3. С параметрами сопоставимых отверстий можете ознакомится в таблице 2.

Передвигая тягу регулировочную на отверстия в диапазоне от 1 до 3 (рисунок 18), (оставшиеся отверстия технологические и могут использоваться для транспортного положения) отрегулируйте угол атаки обоих секций таким образом, чтобы осевая образуемого валка сена проходила строго через осевую линию сцепки.

Грабли за счет установленного в гидравлической системе трехходового крана имеют возможность при необходимости работать поочередно боковыми секциями для передвижения или переворота ранее образованного валка сена или соломы, а также для работы по периметру поля.

Регулировка давления среднего колеса на почву осуществляется за счет изменения длины троса посредством зажимов, а также за счет изменения отверстия на рычаге поворотного кулака.



Для облегчения процесса регулировки, приподнимите рабочие колеса гидравликой трактора так, чтобы все колеса оторвались от земли.

ПРИМЕЧАНИЕ

浄戦HARVEST

Таблица 3

	Балка выдвижная,	отв. №		1			2			3	
	Тяга регулировочная	отв. №	1	2	3	1	2	3	1	2	3
	Угол атаки,	град.	54	52	48	54	52	48	52	48	44
63	Ширина захвата сгребания	M	5	5,2	5,4	5,2	5,4	5,6	5,4	5,6	5,8
SWR9	Ширина валка	M	0,6	0,9	1,1	0,8	1,1	1,2	0,9	1,1	1,2
S	Ширина захвата ворошения	M					6				
	Балка выдвижная,	отв. №		1			2			3	
	Тяга регулировочная	отв. №	1	2	3	1	2	3	1	2	3
	Угол атаки,	град.	46	44	42	48	46	44	50	48	46
11	Ширина захвата сгребания	M	6,2	6,3	6,3	6,4	6,6	6,8	6,6	6,8	7
SWRI	Ширина валка	M	0,9	1,2	1,4	0,9	1,1	1,3	0,9	1	1,2
SV	Ширина захвата ворошения	M					6,5				
13	Ширина захвата сгребания	M	7,5	7,5	7,7	7,5	7,7	7,9	7,7	7,9	8,1
SWR	Ширина валка	M	0,9	1,2	1,4	0,9	1,1	1,3	0,9	1	1,2
	Ширина захвата ворошения	M					6,5				



Приведены показатели теоретических значений без учета различных факторов, влияющих на показания.

ПРИМЕЧАНИЕ




Рисунок 18 - Тяга регулировочная

浄受HARVEST




Рисунок 19 — Работа грабель в режиме «сгребания»




Рисунок 20 — Работа грабель в режиме «ворошение»

5.1. ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПОДГОТОВКА ГРАБЕЛЬ К РАБОТЕ

Для переезда к месту стоянки или к новому месту работы произведите перевод грабель из рабочего положения в транспортное следующим образом:

- Приподнимите секции грабель гидравликой трактора до отрыва колес от земли на расстояние 10 см; трехходовой кран должен быть открыт для обоих секций;
- Переведите регулировочную тягу на отверстие до параллельности брусьев навески;
- Поднимите секции грабель гидравликой трактора до закрытия ГЦ;
- Застопорите секции стопорным пальцем;
- Зафиксируйте механизм среднего колеса в транспортном положении;
- Зацепите серьгу грабель за заднюю навеску трактора и закрепите страховочную цепь за петлю на дышле грабель.




Рисунок 21 – Грабли SWR13 в транспортном положении



Порядок перевода грабель в транспортное положение одинаков для всего модельного ряда SWR 13/11/9.

ПРИМЕЧАНИЕ



При переездах на большие расстояния по просёлочным дорогам неудовлетворительного качества грабли необходимо перевозить автотранспортом в полуразобранном виде с обязательным закреплением в кузове машины.

ВНИМАНИЕ

После транспортирования грабель к месту работы произведите перевод грабель из транспортного положения в рабочее, которое осуществите следующим образом:

- Расфиксируйте секции грабель, вынув палец;
- Контролируя опускание секций рычагами гидрораспределителя трактора, опустите секции на расстояние 10 см не касаясь земли рабочими колесами;
- Переведите регулировочную тягу на необходимое отверстие для работы в режиме сгребания или в режиме ворошения;
- Опустите секции грабель гидравликой трактора до открытия ГЦ;
- Разблокируйте механизм среднего колеса.



Неисправный гидрораспределитель трактора может перепускать, что может привести к неконтролируемому опусканию грабель после удаления фиксирующего пальца; будьте внимательны и не работайте под секциями.






Рисунок 21 – Грабли SWR13 в рабочем положении



5.2. ПЕРЕВОД ГРАБЕЛЬ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ «СГРЕБАНИЕ» В ПОЛОЖЕНИЕ «ВОРОШЕНИЕ» И ОБРАТНО.

Грабли в положении «ворошение» предназначены для переворачивания подвяленной или намокшей сенажной массы для лучшей вентилируемости. Процесс ворошения осуществляется за счет параллельной работы рабочих колес, где каждое колесо переворачивая сенаж формирует свой валок.

Для перевода грабель из положения «сгребание» в положение «ворошение» и обратно необходимо выполнить следующие действия:

- Приподнимите секции грабель гидравликой трактора до отрыва колес от земли на расстояние 10 см; трехходовой кран должен быть открыт для обоих секций;
- Снимите регулировочную тягу с режима сгребания.
- Сведите секции граблей в клин.
- Установите и зафиксировате регулировочную тягу.




Рисунок 22 – Грабли SWR13 после перевода в положение «ворошение»

5.3. ОБКАТКА ГРАБЕЛЬ

Перед работой ещё раз проверьте правильность сборки грабель и обкатайте их без нагрузки. При обкатке внимательно следите за работой грабель и отдельных узлов, и механизмов. Все неполадки устраните. Продолжительность обкатки 15-20 минут.

設设HARVEST

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Бесперебойная и длительная работа грабель в основном зависит от своевременного и качественного проведения технического обслуживания. Виды и периодичность технических обслуживаний при использовании грабель должны быть следующими:

- Ежесменное техническое обслуживание (ETO) через 8-10 моточасов. Ежесменное техническое обслуживание проводят в начале работы или в перерыве между сменами. Продолжительность данного вида обслуживания 15-20 минут.
- Техническое обслуживание (ТО-1) через 60 моточасов. Продолжительность данного вида технического обслуживания 2-2,5 часа. Расход смазочных материалов 0,5 кг.
- Сезонное техническое обслуживание через 150 моточасов. Продолжительность данного вида технического обслуживания 5-6 часов. Расход смазочных материалов 1,0 кг.

В зависимости от условий работы грабель допускается отклонение от установленных сроков проведения планового технического обслуживания в пределах 10%.

Перечень работ по каждому виду технического обслуживания с указанием технических требований, инструмента и приспособлений для выполнения обслуживания, и регулировочных работ приведён в таблице 4.

Таблина 4

Содержание работ и методика их проведения	Технические требования	Приборы, инструмент, приспособления для выполнения работ	Примечание			
1	2	3	4			
Ежесменное техническое о	Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО):					
1 1	Присутствие на шинах масла, топлива и твёрдых предметов, застрявших в протекторе, не допускается. Давление в шинах должно быть равным 0,196+0,05 МПа (2+0,5 атм.)	пневматический.	Трудоёмкость 0,17-0,25 чел.ч			
Очистите грабли от грязи и растительных остатков		Щётка, ветошь				
_	Работа с ослабленными боковыми соединениями не допускается	1 2				
Проверьте величину отгиба концов пружинных пальцев, отрихтуйте и замените поломанные пальцы	Отгиб не должен превышать 20-30 мм	Молоток, трубка длиной 300-350 мм с внутренним диаметром 15-20 мм, линейка ГОСТ 427-75				

浄受HARVEST

продолжение таблицы 4

1	2	3	4			
Техническое обслуживание через 60 часов (ТО-1):						
Выполните работы, предусмотренные ежесменным техническим обслуживание, кроме того, при необходимости переставьте рабочие колёса левой секции на правую и наоборот в следующем порядке: первое колесо левой секции установите вместо четвёртого колеса правой секции и т.д. При этом направление зубьев в верхней части колеса должно быть противоположным рабочему движению.		Ключ 7811-0464 Д2 Ц15хр, ГОСТ 2839-80; Ключ 7811-0024 Д2 Ц15хр, ГОСТ 2839-80;	(17-19) (27-36)			
Сезонное техническое об	 бслуживание					
Очистите грабли от пыли, грязи и растительных остатков, насухо протрите наружные поверхности всех деталей		Скребок, щётки, ветошь				
Смажьте все точки согласно приложения A		Шприц рычажно- плунжерный, Литол-24 ГОСТ 21150-87				
Установите грабли на подставки		Подставки				
Проведите работы, предусмотренные плановым техническим обслуживанием (TO-1)		Ключ 7811-0464 Д2 Ц15хр, ГОСТ 2839-80; Ключ 7811-0021 Д2 Ц15хр, ГОСТ 2839-80;	(17-19) (27-36)			
Замените вышедшие из строя детали, используя прикладываемые к граблям запчасти						
Разберите, очистите и промойте подшипники осей ходовых колёс, рабочих колёс, смажьте и вновь соберите		Ключ 7812-0417 ГОСТ 16984-79; Молоток 7850-0102 ГОСТ 2310-77;				
Снимите с грабель шины ходовых колёс и сдайте их на склад						
Нанесите защитную смазку на поверхности неокрашенных деталей		Смазка К-17 ГОСТ 10877-76				
Поверхности с повреждёнными лакокрасочными покрытиями подкрасить		НЦ-132 ГОСТ 6631-74, ветошь, кисточка				

浄戦HARVEST

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В процессе эксплуатации могут возникнуть неполадки, вызванные износом деталей, нарушением регулировок и правил эксплуатации. Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 5.

Таблица 5

Признаки неисправности	Возможные причины	Способы устранения	Примечание
Не работает гидроцилиндр подъемного устройства	Рукав высокого давления от подъемного устройства грабель неправильно соединен с выходом трактора. Низкий уровень масла в гидросистеме трактора. Износились уплотнения поршня и (или) гильзы	Соединить рукав высокого давления грабель с подающей магистралью гидросистемы трактора. Проверить и, при необходимости, довести до номы уровень масла в гидросистеме трактора. Провести ТО гидросистемы трактора и грабель. Заменить уплотнения	
		поршня и (или) гильзы	
Поломка граблины	Высокая рабочая скорость.	Пальцы заменить, скорость снизить. Уменьшить давление	
	Высокое давление пальцевых колес на почву. Неровность поля.	пальцевых колес на почву.	
Одно из пальцевых колес не вращается	Отсутствие смазки в ступице или смазка не соответствует требуемой. Изношен или поврежден подшипник	Заменить смазку. Заменить подшипник.	
Пальцевые колеса на одной из секций не вращаются. Низкое качество уборки (большие потери).	Недостаточное давление пальцевых колес на почву. Сломаны или отсутствуют пальцы.	Отрегулировать давление пальцевых колес на почву. Заменить или установить новые пальцы.	

融料ARVEST

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

При постановке машины на межсезонное хранение не позднее 10 дней с момента окончания периода использования необходимо провести сезонное техническое обслуживание, которое включает в себя следующие операции:

- Вымыть и просушить машину;
- Выполнить перечень работ, регламентированных то-1, за исключением доведения до нормы давления воздуха в шинах колес;
- Подкрасить детали с поврежденной окраской (нц-132 гост 6631-74). Подкрашенные места должны быть однородными по цвету с окраской машины;
- Провести консервацию машины в соответствии с требованиями гост 9.014-78. Консервационный материал литол-24 гост 21150-87. Окрашенные детали консервации не требуют;
- Довести давление воздуха в шинах колес до 0,15 мпа;
- Опустить боковые секции на опорную поверхность;
- Установить машину на подставки (в том числе боковые секции, если они были опущены) до появления просвета между опорной поверхностью и колесами 8-10 см, исключая перекосы.

Условия хранения должны обеспечивать защиту деталей машины из резины от ультрафиолетового излучения. Остальные требования при хранении согласно ГОСТ 7751-85.

При техническом обслуживании в процессе хранения не реже одного раза в два месяца - для машин, хранящихся в закрытых помещениях, и ежемесячно - для машин, хранящихся на открытых площадках и под навесами, проверять:

- Давление воздуха в шинах колес (0,15 мпа);
- Комплектность машины;
- Состояние защитного слоя антикоррозийных покрытий (наличие защитной смазки, целостность окраски, отсутствие коррозии). При необходимости восстановить защитный слой;
- Правильность установки грабель на подставках, их устойчивость и отсутствие перекосов.

При снятии грабель с хранения перед началом использования необходимо провести следующие работы:

- Довести давление воздуха в шинах колес до 0,22 мпа;
- Снять машину с подставок;
- Провести расконсервацию;
- Провести регулировку и проверить работоспособность.

9. УЧЕТ РАБОТЫ, ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ОТКАЗОВ

С целью определения объема выполненных работ, проведения технического обслуживания, отказов и, соответственно, анализа надежности машины, по мере наработки необходимо вести учет в журналах (приложения B, Γ, \mathcal{I}).

Гарантия изготовителя не распространяется на машину, если учет наработки, проведения технического обслуживания и отказов на нее не ведется (п. 12).

設设HARVEST

10. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

OOO «XAPBECT» дает гарантию в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию (но не позднее 6 месяцев со дня продажи конечному потребителю), что грабли колесно-пальцевые SWR13; SWR11; SWR9 свободны от дефектов материала и производства при условии правильного запуска, соблюдения правил эксплуатации, хранения и транспортировки.

Удовлетворение претензий по качеству изготовления грабель производится в соответствии с действующим «Положением по рассмотрению претензий владельцев машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники в гарантийный период», утвержденным в 2000 году МСХ РФ.

Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока или через генеральный дистрибьютор безвозмездно устраняет все неисправности, происшедшие по вине изготовителя при условии, что о неисправности было сообщено в письменной форме (телеграмма, факс, e-mail) в течение 10 дней с момента отказа.

При составлении претензии обязательно должны быть указаны следующие сведения:

- Марка и заводской номер изделия;
- Дата ввода в эксплуатацию и кем он был осуществлен;
- Наработка до выявленного отказа;
- Местонахождение техники;
- Модель и номер шасси базового трактора;
- Контактные данные (телефон, почтовый адрес) для связи с владельцем;

С изделия снимается гарантия в следующих случаях:

- Отсутствует учет выполнения технического обслуживания (приложение В);
- Отсутствует учет отказов машины (приложение Г);
- Нарушены правила эксплуатации;
- Использованы не оригинальные детали изготовителя;
- Изменение конструкции без согласования с изготовителем;
- Не отправлен в адрес ООО «ХАРВЕСТ» гарантийный талон (приложение Ж)*.

Гарантия не распространяется на изделие в следующих случаях:

- отказ произошел от действия непреодолимой силы;
- отказ произошел по причине технической неисправности энергосредства.



*Гарантийный талон должен быть оформлен и отправлен по факсу или электронной почте в адрес Головного технического центра ООО «ХАРВЕСТ» (п. 11) в течение 10 дней с момента покупки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Гарантийная наработка не более 1000 часов.

Срок службы грабель 10 лет.

11. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сервисное обслуживание выполняет Головной технический центр ООО «XAPBECT» г. Барнаул пр. Калинина 15А.

Телефон/факс: 8 - (3852) - 50 - 50 - 49 Служба сервиса: 8 - (800) - 250 - 16 - 91

E-mail: harvestzakup@mail.ru

Cайт: harvest22.ru

харвест.рф

Поставка запасных частей осуществляется согласно заявкам владельцев техники.

設場HARVEST

Приложение А

Ошибки при завинчивании болтовых соединений носят случайный характер и зависят от точности затяжки. Отклонения от расчетной затяжки могут приводить как к перетяжке, так и недотяжке соединения. Напряжение в сечении болта при перетяжке вызывает разрушение болта. Недотяжка приводит к сдвигу деталей, раскрытию стыков, протечкам в гидросистемах и другим нарушениям.

Крутящие моменты затяжки резьбовых соединений Н*м (кгс*м)

Крутящие моменты затяжки резьбовых соединении Н*м (кгс*м)										
		Класс прочности								
	Болт									
Номинальный	5.8 6.8 8.8 10.9						12.9			
диаметр резьбы	Гайка									
		5	6 8			10		12		
	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min
_	4,1	2,5	4,8	2,9	6,3	3,9	9,0	7,3	10,5	8,5
5	(0,40)	(0,25)	(0,50)	(0,30)	(0,65)	(0,40)	(0,90)	(0,75)	(1,05)	(0,85)
(7,1	4,4	8,2	5,1	10,8	6,7	15,5	12,6	18,1	14,7
6	(0,70)	(0,45)	(0,85)	(0,50)	(1,10)	(0,70)	(1,60)	(1,30)	(1,85)	(1,50)
8	17,0	10,6	19,8	12,2	26,0	16,1	37,3	30,2	43,5	35,3
8	(1,7)	(1,1)	(2,0)	(1,3)	(2,7)	(1,6)	(3,8)	(3,1)	(4,4)	(3,6)
10	33,3	20,6	38,6	23,9	51,0	31,6	72,9	59,0	85,3	69,0
10	(3,4)	(2,1)	(3,9)	(2,4)	(5,2)	(3,2)	(7,4)	(6,0)	(8,7)	(7,0)
12	58	36	67	41	88	55	126	102	147	119
12	(6,0)	(3,5)	(7,0)	(4,0)	(9,0)	(5,5)	(13,0)	(10,5)	(15,0)	(12,0)
14	91	57	106	66	139	86	200	162	234	190
14	(9,5)	(6,0)	(11,0)	(7,0)	(14,0)	(9,0)	(20,5)	(16,5)	(24,0)	(19,5)
16	140	85	165	100	215	135	305	250	360	290
10	(14)	(9)	(17)	(10)	(22)	(14)	(31)	(25)	(37)	(30)
18	195	120	225	140	305	190	425	345	495	400
10	(20)	(12)	(23)	(14)	(31)	(19)	(43)	(35)	(51)	(41)
20	270	170	320	200	430	270	600	480	700	570
	(28)	(17)	(32)	(20)	(44)	(27)	(61)	(49)	(71)	(58)
22	370	230	430	270	590	360	810	660	950	770
22	(37)	(23)	(44)	(28)	(60)	(37)	(83)	(67)	(97)	(79)
24	470	290	540	340	740	390	1030	830	1200	970
∠¬τ	(48)	(30)	(55)	(34)	(76)	(40)	(105)	(85)	(122)	(99)

Остальные технические требования к затяжке резьбовых соединений по РД 37.001.131-89




Приложение Б

При проведении технического обслуживания производить смазку узлов трения согласно таблице.

Таблица смазки

№	Наименование точек смазки	Количество точек смазки		Периодичность смазки	Наименование, марка смазочного материала	
1	Палец кулака поворотного	2		TO-1	Литол-24 ГОСТ 21150-87	
2	Ось блока троса подъема/опускания среднего колеса	2		TO-2	Литол-24 ГОСТ 21150-87	
3	Подшипники опорного колеса	2		СТО	Литол-24 ГОСТ 21150-87	
4	Подшипники пальцевого колеса	SWR 9 SWR 11 SWR 13	9 11 13	TO-2	Литол-24 ГОСТ 21150-87	



Карта смазки



Приложение В

Учет работы

Период эксплуатации	Количество отработанных смен	Наработка	Должность, фамилия и подпись ответственного лица



Приложение Г

Учет выполнения технического обслуживания

№ п/п	Наработка с момента начала эксплуатации или капитального ремонта, га	Дата проведения очередного ТО	Вид ТО	Должность, фамилия и подпись ответственного лица



Приложение Д

Учет отказов

Дата отказа	Наработка, га	Описание отказа	Принятые меры	Должность, фамилия и подпись ответственного лица

	ГРЫВНОГО ТАЛОНА	I ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
«ХАРВЕСТ»	талон отправлен в адрес С	OOO ГРАБЛИ КОЛЕСНО-ПАЛЬЦЕВЫЕ SWR 9 / 11 / 13
	r.	
	Γ.	Заводской номер Год выпуска
должность		Дата отгрузки
должность		Ответственный
полпись	расшифровка подписи	. M.П
шедшег	Paramath and made	Заполняет продавец:
		Наименование организации
		I Пото имо ному
		Дата продажи Изделие отгружено комплектным.
		изделие отгружено комплектным. Выдал
		годпись расшифровка подписи
		I М. П.
		I
		Заполняет владелец:
		Наименование организации
		1
		Адрес:
		индекс, населенный пункт
		I
		район область, край, республика
		Телефон:
		факс:
		Ê-mail:
		I Исполнитель должность
		I должность
		подпись расшифровка подписи
		I М. П.
		1 1
		i
		<u>I</u>
		1
		I
		I
		1
		I

Линия отрыва ------

ООО «ХАРВЕСТ» Россия, 656011, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина 15А.

Телефон/факс: 8 - (3852) - 50 - 50 - 49 Служба сервиса: 8 - (800) - 250 - 16 - 91

E-mail: harvestzakup@mail.ru

Сайт: $\frac{\text{harvest22.ru}}{\text{харвест.рф}}$